

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

MINERALISANT GUARD

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Силикатное соединение в водной фазе.

Продукт повышенной плотности, использующий воду как носитель, а также для кристаллизации, затвердевания, минерализации.

Используется повсюду, где требуется окончательное высушивание (гидроизоляция, выкрашивание, запыление) фасадов, стен, старых оснований, тубингов, подвалов, кровных слоев и т.д.).

Средство наносится на любые основы, такие как: цемент, бетон, камень, кирпич, гипс, штукатурка.

СПОСОБ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Влажная, рыхлая, покрытая селитрой основа: Хорошо увлажнить основу, удалить следы селитры на поверхности. Насылить 2 слоя до полного насыщения с интервалом не менее 1 часа.

Покрытая селитрой или очень влажная основа с выпотеванием: Обильно полить основу водой. Насылить один слой, на него нанести цементное тесто. Оставить слой цементного теста отвердевать в течение минимум 4 часов, затем нанести второй слой. В некоторых случаях потребуется выполнить операцию повторно.

Капиллярное поднятие и селитра: Обработка осуществляется путем закачки. У основания стены просверлить отверстия в шахматном порядке через каждые 20 см максимум под углом 45° к низу, глубиной на 2/3 толщины стены. Как правило, остающаяся треть толщины стены не должна превышать 20 см. В противном случае обработку следует выполнить и с другой стороны стены. Закачивать средство в каждое отверстие до полного насыщения, затем заделать отверстия цементом с добавками 3 – 5%.

Примечание: Перед закачкой полить водой, чтобы удостовериться, что отверстие не сообщается с какой-либо полостью. При обнаружении полости заполнить ее цементным тестом (цемент / Minéralisant Guard), затем просверлить новое отверстие на следующий день. Расход на стену толщиной 20 см: 2-3 кг на погонный метр, в некоторых случаях расход может быть в 2 или 3 раза выше.

Старые основания, гнилой гипс, камень мягких пород: Полить основу водой. Насылить 2 слоя средства до насыщения (с интервалом 4 часа).

Важное замечание: В случае появления «бороды» (натрий) на поверхности, достаточно снять ее щеткой через 5 – 8 дней после нанесения средства. Подождать 1 – 2 месяца перед покраской или штукатурными работами, чтобы излишек «бороды» исчез.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Техника безопасности: щелочной продукт, при обращении с ним желательно использовать защитные перчатки и очки. Защищать окрашенные, остекленные поверхности, плитку, а также легкие сплавы (алюминий, хром, медь, цинк и т. д.). При случайном попадании немедленно смыть водой. При хранении не допускать замерзания.